

**DOKUMENTACJA
FOTOGRAFICZNA
(fragmenty)**



Fotografia nr 1. Widok budynku od strony ulicy Młynarskiej.



Fotografia nr 2. Widok budynku od strony ulicy Młynarskiej - zbliżenie.



Fotografia nr 3. Okap głównej połaci dachowej od strony ulicy Młynarskiej – zbliżenie.



Fotografia nr 4. Główna połać dachowa od strony ulicy Młynarskiej.



Fotografia nr 5. Połąć dachowa od strony ulicy Młynarskiej – zagłębiona ze świetlikiem.



Fotografia nr 6. Połąć dachowa nad zapleczem Civitas Christiana.



Fotografia nr 7. Główna połać dachowa od strony ulicy Młynarskiej – widoczne zapadnięcie z zastoiskami wody.



Fotografia nr 8. Wentylator z osadami tłuszczu na połaci dachowej.



Fotografia nr 9. Strop WPS nad pomieszczeniem zaplecza restauracji.



Fotografia nr 10. Pośredni strop drewniany nad pomieszczeniem sali restauracyjnej. Widoczne odkształcenie połaci dachu.



Fotografia nr 11. Główna połać dachowa nad помещением sali restauracyjnej widoczna także na fotografii poprzedniej.



Fotografia nr 12. Przestrzeń nad sufitem sali restauracyjnej wykonanym z płyt g-k. – widoczna instalacja wentylacyjna restauracji.

**DOKUMENTACJA
FOTOGRAFICZNA
(fragmenty)**



Fotografia nr 1. Widok budynku od strony ulicy Młynarskiej.



Fotografia nr 2. Widok budynku od strony ulicy Młynarskiej - zbliżenie.



Fotografia nr 3. Okap głównej połaci dachowej od strony ulicy Młynarskiej – zbliżenie.



Fotografia nr 4. Główna połać dachowa od strony ulicy Młynarskiej.



Fotografia nr 5. Połąć dachowa od strony ulicy Młynarskiej – zagłębiona ze świetlikiem.



Fotografia nr 6. Połąć dachowa nad zapleczem Civitas Christiana.



Fotografia nr 7. Główna połać dachowa od strony ulicy Młynarskiej – widoczne zapadnięcie z zastoiskami wody.



Fotografia nr 8. Wentylator z osadami tłuszczu na połaci dachowej.



Fotografia nr 9. Strop WPS nad pomieszczeniem zaplecza restauracji.



Fotografia nr 10. Pośredni strop drewniany nad pomieszczeniem sali restauracyjnej. Widoczne odkształcenie połaci dachu.



Fotografia nr 11. Główna połać dachowa nad помещением sali restauracyjnej widoczna także na fotografii poprzedniej.



Fotografia nr 12. Przestrzeń nad sufitem sali restauracyjnej wykonanym z płyt g-k. – widoczna instalacja wentylacyjna restauracji.

**DOKUMENTACJA
FOTOGRAFICZNA
(fragmenty)**



Fotografia nr 1. Widok budynku od strony ulicy Młynarskiej.



Fotografia nr 2. Widok budynku od strony ulicy Młynarskiej - zbliżenie.



Fotografia nr 3. Okap głównej połaci dachowej od strony ulicy Młynarskiej – zbliżenie.



Fotografia nr 4. Główna połać dachowa od strony ulicy Młynarskiej.



Fotografia nr 5. Połąć dachowa od strony ulicy Młynarskiej – zagłębiona ze świetlikiem.



Fotografia nr 6. Połąć dachowa nad zapleczem Civitas Christiana.



Fotografia nr 7. Główna połać dachowa od strony ulicy Młynarskiej – widoczne zapadnięcie z zastoiskami wody.



Fotografia nr 8. Wentylator z osadami tłuszczu na połaci dachowej.



Fotografia nr 9. Strop WPS nad pomieszczeniem zaplecza restauracji.



Fotografia nr 10. Pośredni strop drewniany nad pomieszczeniem sali restauracyjnej. Widoczne odkształcenie połaci dachu.



Fotografia nr 11. Główna połać dachowa nad помещением sali restauracyjnej widoczna także na fotografii poprzedniej.



Fotografia nr 12. Przestrzeń nad sufitem sali restauracyjnej wykonanym z płyt g-k. – widoczna instalacja wentylacyjna restauracji.

**DOKUMENTACJA
FOTOGRAFICZNA
(fragmenty)**



Fotografia nr 1. Widok budynku od strony ulicy Młynarskiej.



Fotografia nr 2. Widok budynku od strony ulicy Młynarskiej - zbliżenie.



Fotografia nr 3. Okap głównej połaci dachowej od strony ulicy Młynarskiej – zbliżenie.



Fotografia nr 4. Główna połać dachowa od strony ulicy Młynarskiej.



Fotografia nr 5. Połąć dachowa od strony ulicy Młynarskiej – zagłębiona ze świetlikiem.



Fotografia nr 6. Połąć dachowa nad zapleczem Civitas Christiana.



Fotografia nr 7. Główna połać dachowa od strony ulicy Młynarskiej – widoczne zapadnięcie z zastoiskami wody.



Fotografia nr 8. Wentylator z osadami tłuszczu na połaci dachowej.



Fotografia nr 9. Strop WPS nad pomieszczeniem zaplecza restauracji.



Fotografia nr 10. Pośredni strop drewniany nad pomieszczeniem sali restauracyjnej. Widoczne odkształcenie połaci dachu.



Fotografia nr 11. Główna połać dachowa nad помещением sali restauracyjnej widoczna także na fotografii poprzedniej.



Fotografia nr 12. Przestrzeń nad sufitem sali restauracyjnej wykonanym z płyt g-k. – widoczna instalacja wentylacyjna restauracji.