

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
50-301 WAŁBRZYCH, Pole Pole 6
Tel. (074) 84 23 288
NIP 608-000-14-24

Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17

PROTOKÓŁ Nr 713
z dnia 23-06-2015

z kontroli przewodów kominowych w budynku

administrowanym przez MZB Spzoo BOK NOWE MIASTO
położonym w WAŁBRZYCHU przy ul. PILSUDSKIEGO nr 27/7

KONTROLA STWIERDZIŁA:

Zasmołowany przewód kominowy przeczyszczono jest drożny, szczelny, lecz smoły ze ścianek komina do końca nie usunięto. Piec Co na paliwo stałe podłączony jest w przedpokoju, brak jest wentylacji nawiewnej. Przewód zakończony jest w mieszkaniu drzwiczkami rewizyjnymi. Brak jest wymaganej wentylacji nawiewnej. Wentylacja wywiewna z kuchni i przedpokoju włączone naprzeciw siebie do jednego przewodu.

Czyszczenie wykonano w obecności lokatora z nr 4.

Patrz wcześniejszy protokół nr 1831 z 30-11-2015r.

Aby osuszyć zasmołowany przewód kominowy należy zasypywać mniejsze ilości opału a częściej i spalać opał na otwartym dopływie powietrza do paleniska, musi być także zapewniony dopływ powietrza do mieszkania.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj
Sebastian Samotyj

27/7 G.W. Halina Tokiel.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominarskiego) KAC
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Paśle Pole 6
Tel. (074) 84 23 286

Wrocław, dnia *30.07.2015* r.

Opinia Nr *006398*

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. *Piłsudskiego* nr *24/4* w *Wrocławu*
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez *MZB Sp. z o.o.*
Brak Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie *wentylacji*
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Wentylację wykonaną w przed potoku zamontować
Wentylację wykonaną z pominięciem z piecem co f.j.
przed potokiem wykonać remontując przez sklep
pod dach zgodnie z obowiązującymi przepisami

Inne uwagi: *Brak jest możliwości włączenia wentylacji do*
przewodu kominowego.

Kontroli dokonał: *D. Brag, H. Maciejewski*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: *Brak Nowe Miasto*

1 egz. dla RZK *Wrocław*

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. *Szkielet orientacyjny na odwrocie.*
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara
Pieczęć i podpis