

Wałbrzych, dnia 14 października 2015 roku

Notatka służbowa


Sporządzona po wizji lokalnej przeprowadzonej w sprawie ustalenia przyczyn pęknięcia filaru umiejscowionego w wejściu do lokalu użytkowego – sklepu obuwniczego.

Ustalenia komisji:

1. Przy wejściu do lokalu użytkowego (sklepu obuwniczego) widoczne pęknięcie na filarze po prawej stronie;



2. W piwnicy nieruchomości widoczne pęknięcia, podstemplowane elementy budynku;



3. Przy wejściu na klatkę schodową widoczne pęknięcie na elewacji;



4. Na klatce schodowej, za bramą wejściową do budynku, odspojone kafle od ściany przy posadzce.

Wnioski:

W celu ustalenia przyczyn występujących w nieruchomości spękań należy wykonać ekspertyzę techniczną budynku.