








## OZNACZENIA

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
|  | lokalizacja zarysowań i pęknięć ścian |
|  | ubytki w murze do naprawy wg opisu    |
|  | Uzupełniająca ścianka cokołowa        |
|  | zamurowania z cegły ceram. kl. 15 MPa |
|  | elementy żelbetowe                    |
|  | wykonać iniekcję cementową spoin      |
|  | wykonać zbrojenie stalą A-II wg opisu |

Beton B20

# STAL ZBROJENIOWA A-0 St0S

A-II 18G2

A-III 34GS

## PRACOWNIA PROJEKTOWA

inż. Sławomir Ignatowicz

ul. Harcerska 23/2, 58-301 Walbrzych

*„SIG“*

temat:	Remont muru oporowego		
adres:	ul. 11 Listopada 133, 58-301 Wałbrzych		
inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 11 Listopada 133		
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz	NBGP.V-7342/3/99/98	
WZMOCNIENIE MURU OPOROWEGO "B"		skala 1:100	NR RYS. <b>5/w</b>
		31.10.2018	