





Widok korytarza – wejścia do piwnicy



Widok stropu łukowego ceglanego w korytarzu piwnic - widoczne stęplowanie .





Uszkodzone elementy ściany , niezabezpieczone przewody elektryczne



Ubytki w tynku na ścianach i stropie



Szczegół skorodowanej stopki dwuteownika. – elementy konstrukcyjne do wymiany- strop do przebudowy