



elementy elewacji w kolorze zielonym

UWAGA: Na rysunku elewacji frontowej zaznaczono tylko główne ubytki elementów elewacji ceglanej. Na elewacji w rzeczywistości obecne są także (nie zaznaczone na rysunku) liczne drobne ubytki i uszkodzenia - otwory po nawiertach, odpryski itp. Ponadto na elewacjach od strony podwórza oraz w bramie przejazdowej liczne ubytki tynku.

ap ARCHITEKTURA PROJEKT - arch. Jurkiewicz Ireneusz 59-300 Lubin, ul. Słowackiego 19/4 tel. 669 645 652, ireneusz.jurkiewicz@gmail.com		DATA 10.2014
TEMAT:	REMONT ELEWACJI I DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO	BRANŻA ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU:	ELEWACJA BOCZNA ZACHODNIO- PÓŁNOCNA - INWENTARYZACJA	FAZA P.B.
ADRES:	WAŁBRZYCH, UL. PŁUGA 1	SKALA 1 : 100
INWESTOR:	Wspólnota Mieszkaniowa 58-300 Wałbrzych, ul. Adama Pługa 1	NR RYS. 11
PROJEKTANT:	ARCHITEKTURA MGR INŻ. ARCH. IRENEUSZ JURKIEWICZ	NR UPRAW. 32/07/DOIA PODPIS