



- Stan istniejący elewacji budynku :
- 1) Tynki na elewacji do zbitcia.
 - 2) Płytki na cokole do zbitcia.
 - 3) Wszystkie parapety do wymiany.
 - 4) Istniejące rynnny pozostawić.
 - 5) Rury spustowe do wymiany.
 - 6) Tabliczki informacyjne do ponownego montażu.
 - 7) Wszystkie opierzenia do wymiany na nowe.
 - 8) Brak opaski na elewacji tylnej.

Widok elewacji tylnej
– stan istniejący .

UWAGA !!!

- Przed przystąpieniem do prac remontowych należy zdemontować szyldy , anteny oraz tablice informacyjne .
- Stoiarkę okenną i drzwiową zabezpieczyć folią .
- Istniejący tynk zbit i oczyścić wodą - przygotować pod docieplenie metodą "lekką-mokrą" .
- Uzupełnić elementy z cegły miejscowo w miejscach braków .

Biurowo-projektowo-usługowe
"W P R O J E K T"
Łukasz Witulski

Projektant	Rafał Łucjan Maciejewski	nr upraw.	240/01/DUW	skala
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny			1 : 100
Localizacja	ul.11 Listopada 194 ; ul.:58-300 Woborzyc			rys. nr 4
Inwestor	Miejscowość Woborzyc przy ul.11 Listopada 194 w Woborzycu.			egz. nr