

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczecin, ul. Żelaznej, dnia 12.05 2015 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w/w Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBŹYCH
UL. 68-310 SZCZEPANÓW ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 243-2798
fax 243-280-20-54

Opinia Nr 006240

w budynku przy ul. Leśniczowskiego nr 18/5 w Wąbrzeźnie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.U. Świdmieskie

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Kocioł gazowy CO z zamkniętą komorą spalania połączony do zewnętrznej instalacji powietrzno-spalinowej zgodnie z wymaganiami producenta i w oparciu o projekt.
2. Identyfikacja urządzenia zgodnie z wymaganiami w oparciu o projekt.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy przepływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.
4. Alternatywa dla punktu 1: przewód kominowy nr 7 będzie ułożony przez dach nr CO6a po instalacji istniejącego pieca zamontowanego w układzie spalniczym i wykonaniu złącza powietrza z boku budynku dla CO6a w M-5 lub w M-11 (patrz opinia 006239).

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Naselski Piotr, Marcin Buciało

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.U. Świdmieskie
1 egz. dla RZK Szczecin - Żelaznej

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis: 9886



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawców "dmieście"
2. Szkielet orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW Sp. z o.o.
"dmieście"
16. MAR. 2015
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara
Pieczęć i podpis

ULICA



STAN I STANISZACY

	6	7	10
STRYCH			
III P			WOK 16
II P		P ₁₁	P ₁₂
I P		P ₅	P ₅ K ₅
PARTER	P ₂		P ₁₀ 2A, 2B
PIWNICA			

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój dnia 12.03.2015 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w Wrocławiu
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
TEL: 58-510 83 24
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27 12
NIP 546-080-20-54

Opinia Nr 006239

Wzrostków przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych
w budynku przy ul. Leśmistrzowskiego nr 18/11 w Dalborku

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.U. Świdnicie

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Kocioł gazowy CO z zamkniętą komorą, podłączony do zewnętrznego układu powietrzno-spalinowego zgodnie z wymogami producenta i w oparciu o projekt.
2. Wymagane przesłanki, w których wykonaniu obowiązujących przepisów - projektu.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy odpływ powietrza z zewnętrz poprzez wykopanie nawiewu.
4. Alternatywa dla punktu 1: przewód kominowy nr. 7 będzie używany przez kocioł na CO gaz po likwidacji istniejących piecy zamontowanych w układzie spalinyowego i odprowadzaniu spalin powietrza z boku budynku dla CO gaz w H-11 lub w H-9 (patrz opis nr 006240).

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marek Burek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.


Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.U. Świdnicie
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis: 9888

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawozdawcy prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrócenie.
3. Niepółroczne ścieżki.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara
Pieczęć i podpis

PLAN ORIENTACYJNY

ULICA

45

10x14

6

7

DACH

KUCHNIA

POKOJ

4

6

7

STAN ISTNIEJĄCY

	4	5	6	7
STROP				
III P		P ₁₄		
II P	K ₁₀		P ₁₁	
I P	P ₄		P ₅	
PARTER			P ₂	
PIWNICA				

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczecin, dnia 12.03.2015 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
FILIA: 58-310 SZCZECIN
ul. Koźna 1, tel. (874) 863 21 11
NIP 386-000-20-54

Opinia Nr 006237

w budynku przy ul. Leśmankowskiego nr 18/12 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.U. Śródmieście

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewody w mieszkaniu to przewody depurujące
2. Kocioł parowy CP z zamkniętą kolumną, podłączony do zewnętrznej kolumny powietrza w sposób zgodny z wymaganiami producenta i w oparciu o projekt
3. Wentylacja mechaniczna w kuchni wykonana wg obowiązujących przepisów i punktów
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewniona została wentylacja powietrza z zewnątrz poprzez układanie nawiewników

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Nawel Paus, Marcin Buciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK


Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawozdania prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
Pieczęć i podpis

WIELKOŚĆ WYMIARÓW



STAN ISTNIEJĄCY

	6	7	10
STRYCH			
I P			101 16
II P		P ₁₁	P ₁₂
III P		P ₅	P ₅ K ₅
PARTER	P ₂	P ₃	P ₄ 3A1
PIWNICA			

MISTRZ KOMINIARSKI
Małgorzata
 Dantel Sława

WROCLAW, UL. ŚW. MIKOŁAJA 16/17

Spisano 10.10, dnia 12.03. 2015r.

Opinia Nr 006236
XX

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie¹
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia¹
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń¹

1. Przewód kominiarski nr 5 po likwidacji pieca paleniskowego i zamontowaniu wkładu spalinowego można przetranszować do podgrzewania kotła gorącego CO z zamkniętą komurą, dzięki powietrzu dla kotła, wyprowadzić z boku budynku (obok jest przewód dymowy).
2. Wentylację, odpowiednio, w kierunku wykonania wty obniżającego, czyli przepisów - projektu.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominiarskich zapewnić należy napływ powietrza z zewnętrz poprzez urządzenie mechaniczne.

Kontrolni dokonal: Harold Pauli Martin Buciak

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: 20 K. Sędziowie

data: _____ podpis: _____

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do nadzoru:
 - a) prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opłata jest szacuna 1 rok od daty wystawienia

"Śródmieście"

10 MAR 2015


16. MAR. 2015

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
Daniel Siara
Pieczęć i podpis

24.11.1981

ulica




POKOJ

POKOJ

KUCHENIA

STRYCH



	4	5	6	7
STRYCH				
III P		↑		
II P	K ₁₀	↓		P ₁₁
I P		↓		P ₁₅
PARTER	P ₄	↓		
PIWNICA		↓	P ₂	

MISTRZ KOMINIARSKI
Danieł Stara