

**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
św. FLORIAN we WROCŁAWIU**
Rejonowy Zakład Kominjarski nr 17 w Wałbrzychu

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
tel. 68-410 6722/6723
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 599-000-20-54

Opinia do opinii nr 005934 z dnia 09.12.2014

dotycząca budynku mieszkalnego przy ul. Kowalewskiej nr 12/1
w Wałbrzychu
administracyjnym przez B. O. K. Środowisko

1. Ustalenie prawidłowości podjęcia

W związku z tym stwierdza się co następuje: Założony jest projekt na...
apartamentowy budynek jednorodzinny (10 z 12 apartamentów), korytarz...
podłączony do zewnątrz budynku sklepu, powietrza i spalinowego...
zgodnie z założonymi planami i zaplanowanymi projektami.

Uwagi punkty od 2 do 4 pozwizyjnej opinii bez znaczenia

Wałbrzych 18.06.2015

luprawski kominjarski /

Rania Siedla

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW Sp. z o.o. "Środowisko"
19. CZE. 2015
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(niedziałający Zakład Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY

"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu

REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17

WAŁBRZYCH

PEŁNA: 58-310 WAŁBRZYCH-ZDRÓJ

ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32

NIP 896-000-20-54 z wyników przeprowadzonych oględzin - eksperci z urządzeń grzewczo-kominowych

Szczecinie dnia 09.12.2014 r.

Opinia Nr 005934

w budynku przy ul. Kowalewskiej nr 12/4 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.U. Środowisko

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytyowania miejsca na podłączenie¹
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia²
3. Ustalenia pozytywu właściwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 3 (30 x 30 cm) mocna płyta mocująca do podłączenia pieca pełnowentylowego i kuchennego z zamontowanymi rozdzielnymi wypustami 1 m (min.) po likwidacji istniejącego pieca z dala.
2. Wewnętrzne wywiewanie, kuchni wykonać wąskobieżny reception pierścieniowo-profilowy.
3. Wentylacja, spalinowa i kuchenna istniejąca zewnątrz budynku o 150 cm od kominu sprawdzona.
4. Dla pierścieniowego falkonu ustawionego przedkiem kominowymi zapewnić należy napięcie powietrza zewnętrzne poprzez urządzenie wentylatorowe.

Inne uwagi:

Kontrola dokonał: Kacper Bielak, Renata Sałdyka

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozpr. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozpr. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.U. Środowisko Szczecin - Zdjęcie
1 egz. dla RZK Szczecin - Zdjęcie

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Nicpotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca:



(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Pieczęć i podpis

SZYK ORIENTACYJNY



	1	2	3	
STYROFOL				
III P				
II P	Σ_6	K_6		
I P	P	K_{3-3A}		
PARTER		A	B	
PIWICA				

PRZEWÓD NR 2 DYNAMOWY

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara