

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
WZGLĘDNY TĘŻENIOWY
52-801 WARSZAWA
TEL. (022) 48 03 205
FAX (022) 48 03 206

Katowice, dnia *5.01.2015*

005994

Opinia Nr

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. *Wyzwolenia* nr *14* w *Katowicach*
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez *MBB Sp. z o.o.*
Biłk - Śródmieście

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie *pracy*
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przebieg funkcjonowania m. i. c. wzm. 50x50 cm
może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa:
- pęka pnia w kuchni
- pęka pnia w pokoju.
Wymagana wymiana przewodów kominowych.
Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

S. Sankowski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

MBB - Śródmieście
Katowice

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdziła prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

niej. s. JARZĄB SUŁKOW Sp. z o.o.
"Śródmieście"
07. STY. 2015
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Sankowski

Opimia 05994



L. 50x50cm

A	P	
P	K	typ. m. k.
		typ.
P	K	typ.
		podł. CO-gaz
		reowentylacja
		między

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyj