

p. 16 strona 1

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY ŚW. FLORIAN we WROCŁAWIU

Rejonowy Zakład Kominiarski nr 17 w Wałbrzychu

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 88-310 50 24 / 50 25
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 898-000-20-54

Opinia do opinii nr 00.5818 z dnia 28.10.2014

dotycząca budynku mieszkalnego przy ul. Giselskiej III 2/3
w Wałbrzychu
administrowanym przez B.O.K. Stary Źródło

1. Ustalenie prawidłowości podłączenia

W związku z czym stwierdza się co następuje: budynek jest możliwy do podłączenia kotła gazowego CO do istniejących przewodów Kocioł gazowy CO z zamkniętą komorą podłączone do ze względu na układ gazotwórczo-spalinowy zgodne z przepisami produkcyjnymi i w oparciu o projekt.

Uwagi

Wałbrzych 15.12.2014

uprawniony mistrz kominiarski /
MISTRZ KOMINIARSKI
Danteł Siara

BOK
"Stary Źródło" Wałbrzych
16. GRU. 2014
10 000

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
FILIA: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 806.000.20.54

Szczawno-Zdrój dnia 29.10.2014 r.

Opinia Nr 005818

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Gisowska nr 2/3 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Stawny Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 3 może być przeznaczony do podłączenia pieca kuchennego. Jedyn piec pokojowy istniejący w przewodzie nr. 1 do którego właściwie podłączony jest piec C.O.K. z M-6. Opiekuwanie drugiego pokoju porostawiamy w gestu Biura Jednostki nr 2 B.
2. Wentylacja wywiewna kuchni istniejąca w przewodzie nr. 2. Ewentualne wycieki i tlenki i tlenki wpływają na projekt.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez wycieki i tlenki.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Piers, Marcin Baciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Stawny Zdrój

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Sądzie orientacyjny na odwołanie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

ROK, SZCZAWNO-ZDRÓJ

2014-11-13



Opiniodawca

PREZES KOMINIARSKI

Daniel Siara

Pieczęć i podpis

SKŁAD ORIENTACYJNY



STAN ISTNIEJĄCY

	1	2	3
STYCH			
STYCH IP	E 7	Wk 7	E 7
IP	Wk 6	Wk 6	P 5
PARTER	P 3	Wk 3	
PIWNICA			

MISTRZ KOMINIARSKI
nowe
 Daniel Sława