

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)"
REGONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI 18 17
WAL PRZYCH
C/11A: 50-110 CYCHANOWO ZOMIS
UL. KOZANA 1, TEL. (071) 843-27-32
KIP 296-690-26-64

Szczecin, dnia 06.08.2015 r.

Opinia Nr 006511

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Piaskowej nr 2/1 w Wąlbarychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istnieje pociąg powietrza z pieca do kocioł gazowy 10 z samodzielną kolumną podłączoną do zewnętrznej ściany powielnicze spalnicze zgodnie z wymaganiami producenta i w oparciu o projekt.
2. Wentylacja odpowietrzenia kolumn przewidziana w projekcie w 2. Wentylacja odpowietrzenia, tuszenia napływu ciepła obrotowej części przepięcia - projektu.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zaleca się należy naprawić połączenia z zamkniętą poprzeczką nadmierne np. uszczelnienie kolumny.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marcin Prochal, Beniamin Szajda

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 07.08.2015

INSPEKTOR
ds. Urządzania Budynków
podpis: Tomasz Łodkowski

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozróżnień należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odbiorcie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyja

SKALA ORIENTACYJNY



	1	2	3	4
STYCH				
STYCH W P	P ₄₁			
U P	W ₂			W ₃
I P	W ₅		W ₆	
PARTER	W ₁	W ₄		
PRÓBA				

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj