

Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17

PROTOKÓŁ Nr 806
z dnia 10-08-2015

z kontroli przewodów kominowych w budynku

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WALBRZYCH, Pole Pole 6
Tel. (074) 84 23 286
NIP 894-000-20-54

administrowanym przez MZB Spz.o.o. BOK "PODGÓRZE"
położonym w Walbrzychu przy ul. KOLNICZA nr 5/6

KONTROLA STWIERDZIŁA:

Wysokie temperatury zewnętrzne (ponad 30°C) powodują złe funkcjonowanie grawitacji (zastoje w przewodach kominowych) i złe funkcjonowanie piecy grzewczych, każda próba rozpalenia czy spalania śmieci powoduje zadymienie.

Przewód kominowy o wym. 50x50cm jest drożny po rozgrzaniu ciąg komina prawidłowy.

Ażeby grawitacja funkcjonowała prawidłowo w mieszkaniu musi być temperatura wyższa o ok. 10°C niż na zewnątrz.

W mieszk nr 6 podłączony piec kuchenny do komina 50x50cm, brak wentylacji wywiewnej w kuchni, mieszkanie uszczelnione oknami PCV.

Mieszk nr 5 piec Co podłączony do komina 50x50cm, nieprawidłowa zewnętrzna wentylacja wywiewna z kuchni (tura PCV), mały przekrój wentylacji nawiewnej.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samoty