

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

Opinia Nr 006584

Wrocław, dnia 26.09.2015. 20

2 Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. 310 mian 849 nr 17 w Wrocławu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MiB Sp. z o.o
Bok-Pródzynie.

LEX 2008-023 "Weibrauch"

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie?
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia?
3. Ustalenie przebiegu i właściwego działania urządzeń?

2015 -09- 28

W związku z powyższymi stwierdza się co następuje:

Трес со на рачно стаје може бит
 раскрасен до преломки мн 6.
 Неуспешна изградња 1811. и преломки мн 4
 Неуспешна изградња изградња 1819. може бит
 према мн 6. објект јест под оцапа -
 изградња 1819.

Түне уяғи:

Kontroli dokonał: E. Szmajda, A. Maciejewski

Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: 12001-1 Podgórne
1 egz. dla RZK 4 Wesoły

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uvagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinię jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINARSKI
Sebastian Samotyj

Piszczek i papryka

Opis 06584

Słowiańska 1/7



wyloty boczne pod oknami

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	□	□	□	□		□	□						
		P						Wk			P		
		14						14			14		
	P							Wk			P		
	11							11			11		
						Co	7	Wk					
						7		8					
			Co										
			3										

III p

II p

I p

parter

piwnica

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW. MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCŁAWIU
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Pole Pole 6
Tel. (074) 84 23 286
NIP 885-113-44-44

Wałbrzych, dnia 26.09.2015

Opinia Nr 006583

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Stowianista nr 1/3 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez TBOH - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO mgiej.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

2015-09-28

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec CO na paliwo stałe może być
podłączony do przewodu nr 3. przez
przełot nr 8.
Niewłaściwa wykonana kuchnia i stn. w przewodzie
nr 8. Wykonać dół 15cm poniżej kratki.
Niewłaściwa wykonana wentylacja wg projektu.
Przełot nr 3 obecnie jest pod dach - wykonac
górny wyłot.

Inne uwagi: Porozowne pieca CO przez przełot nr 8 do
przewodu nr 3 wykonac drewna uwna stalową typ
Bedrams o grubości ścianki 2mm.

Kontroli dokonał: E. Samotyj, J. Maciejewski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: TBOH - Podgórze

1 egz. dla RZK w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI -
Sebastian Samotyj
Pieczęć i podpis

Opinia 06583

Słowińska 1/3



wyloty boczne pod oknami

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	☐	☐	☐	☐		☐	☐						
		P							Wk			P	
		14							14			14	
	P								Wk			P	
	11								11			11	
						Co	7	Wk					
						7							
			Co					Wk					
			3					8					

III p

II p

I p

parter

piwnica

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyja