

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" (zakład kominiarski)
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBY 2 Y CH
TEL: 58-310 66 24 URO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (076) 343-27-32
NIP 608.000.20.66

Szczecin, dnia 05.11.2015 r.

Opinia Nr 006046

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Dworkowskiej nr 19/1A w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Szczecin

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Ze względu na ciągłą nieobecność lokatorów z 11.3.11.13 nie możemy dokonać naszego zlecenia dotyczącego wykonania opinii na koszt gwarancyjny i certyfikacji do istniejących przewodów w mieszkaniu. Z uwagi na to proponujemy się koszt gwarancyjny i certyfikację, koszt podłączenia do zainstalowanego układu przewodu spalinowego zgodnie z wytyczeniami producenta i w oparciu o projekt.
2. Wentylację wspierającą kuchenki i łazienki wykonać wg obowiązujących przepisów - projektu.
3. Zła prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych spowoduje nadmierne nagrzewanie powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie wewnętrzne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marcel Rębs, Marcin Bućka

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Szczecin

1 egz. dla RZK Szczecin

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinię jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Pieczęć i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY



	1	2	3	4	5	6	
STYCH LP							M-13 niesprawdzane N-6
LP							M-11 niesprawdzane M-2 M-3 niesprawdzane
PARTER							M-1A M-8A M-1B
PASZCZ							

Wz - do liliandacji (podłoga nieprawidłowa w poprzedz. kontenerach).

MISTRZ KOMINIARSKI
Danteł Stara