

p. 16000
7

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY ŚW. FLORIAN we WROCŁAWIU

Rejonowy Zakład Kominiarski nr 17 w Wałbrzychu

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
PIŁA: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 858-000-20-54

Opinia do opinii nr 005818 z dnia 28.10.2014

dotycząca budynku mieszkalnego przy ul. Giselskiej nr 2/3
w Wałbrzychu
administracyjnym przez BOK Stary Zdrój

1. Ustalenie prawidłowości podłączenia

W związku z czym stwierdza się co następuje: budynek jest możliwy do podłączenia kotła gazowego CO do istniejących przewodów kocioł gazowy CO z zamkniętą kolumną podłączony do zewnętrznego układu powietrze-spalinowego zgodnie z wymogami producenta i w oparciu o projekt

Uwagi

Wałbrzych 15.12.2014

/uprawniony mistrz kominiarski /
MISTRZ KOMINIARSKI
Dantel Siara

BOK
"Stary Zdrój" Wałbrzych
16. GRU. 2014
10 000

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAG KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
FILIA: 58-510 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 666.000.70-64

Szczawno-Zdrój dnia 29.10.2014 r.

Opinia Nr 005818

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Głuska nr 2/3 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Stawo-Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 3 może być przeznaczony do podłączenia pieca kuchenowego. Jedyn piec pokojowy istniejący w przewodzie nr. 1 do którego nieprawidłowo podłączony jest piec COK z M-6 Ogólnie dla całego pokoju porostawiać w gestu Biura Technicznego M-213.
2. Wentylacja wywiewna kuchenki istniejąca w przewodzie nr. 2. Eventualne wentylacje kuchenki i kuchenki w g. projektu.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy wpływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie wentylacyjne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paws, Marcin Baciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Stawo-Zdrój

1 egz. dla RZK

Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawozdania prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkie orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

ROK „ŚW. FLORIAN” Wrocław

2014-11-13



Opiniodawca

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Pieczęć i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY



STAN ISTNIEJĄCY

	1	2	3
STYCH			
STYCH II P	E ₇	W ₇	E ₇
I P	W ₆ 6	W ₆ 6	P ₅
PARTER	P ₃	W ₃ 3	
PIONICA			

MISTRZ KOMINIARSKI
[Signature]
 Daniel Sława