

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Natolin, dnia 4. 12. 2015 r.

SW. FLORIAN
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
50-001 Wrocław, ul. św. Mikołaja 16/17
Tel. 71 781 20 00

Opinia Nr 006780

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. POLNA nr 14/2 w Natolinie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez BON - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie' CC 90°
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z zamk. termow. spalarnią podłączony do stałego układu wentylacji mechanicznej zgodnie z wymaganiami producenta i w oparciu o projekt. Wentylacja mechaniczna z funkcją i sterowaniem wykonana zgodnie z projektem.

Inne uwagi: nie ma możliwości nadęcia do kominu.

Kontroli dokonał: S. Sedy

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BON - Nowe Miasto
w Natolinie

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Sedy
Sebastian Sedy
Pieczęć i podpis

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN"
REGONOWY 1433
50-301 WARSZAWYK 0406 Pole 2
Tel. (071) 84 23 206
NIP 664 600 20-54

Wrocław, dnia 8.12.2015.

Opinia Nr 006701

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. POLNA nr 14/3 wrocław
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez BOKI nowe miejsce

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przebiegu wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przewód kominowy nr 2 może być
przewodnikiem do podłączenia przez CO na
palenisko stare.
Wentylacja wykurkowa z funkcją rekuperacji
zestawiana wg projektu.
W tym celu wentylacja wykurkowa istniejąca
można do tego celu przekształcić.

Inne uwagi: Istniejąca wentylacja wykurkowa w kuchni jest
niezadająca i przy ułożeniu nie powinna być, należy ją
zamienić.

Kontroli dokonał: S. Samoty

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI


Sebastian Samoty
Pieczęć i podpis

cyfrowa CC761




termiczny

przetok.



przet.
CO



przetok

podłoga

1	2	
		stych-
		III p. inny poziom m 15
CO ₁₁		II p.
	A	I p. m 7. CO gaz. inny poziom.
	CO ₃	podłoga m 3
		przetok

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja