

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

**PROTOKÓŁ Nr 966A
z dnia 07-12-2015**

z kontroli przewodów kominowych w budynku

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu
Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17
65-001 WAŁBRZYCH, Poczta Poczta 8
Tel. (674) 84 20 286
NIP 664-600-00-90

**administrowanym przez MZB Sp. z o.o. BOK Podgórze
położonym w Wałbrzychu przy ul. Noworudzka nr 9**

BOK „PODGÓRZE” Wałbrzych

KONTROLA STWIERDZIŁA:


2015 - 12 - 08

1. Stan techniczny przewodów jest *dostateczny, w dniu kontroli przewody szczelne.*
 2. Podłączenia do przewodów są wykonane *prawidłowo*
 3. Urządzenia kominowe działają *prawidłowo*
 4. Podczas kontroli stwierdza się, że ciąg przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych jest *prawidłowy*
 5. Inne uwagi nie wymienione w pkt. 1-4 *xxxxxxxxxxxx*
 6. Co gaz z nr 1 posiada wkład kominowy
 7. Stwierdzone usterki i zaniedbania wykazane w załączniku i protokole należy *natychmiast.*
- Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione usterki w stanie technicznym należy usunąć w terminie jw.

Protokół otrzymują:

1. Administrator – użytkownik budynku
2. Insp. Nadz. Budowlanego
3. a/a

Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siera




BOK „PODGÓRZE” Włbrzych

2015-12-08

Należy przebudować kominy od części strychu ponad dach

w dniu kontroli kominy szczelne



zamurować otwór po piecu w mieszk nr 5
pustostan

- Mieszk nr 1 brak wentylacji w łazience, brak wentylacji nawiewnej, nieprawidłowa wentylacja wywiewna z kuchni na zewnątrz uszczelnione oknami PCV (brak nawiewników)
- Mieszk nr 2 okap elektryczny w kuchni na zewnątrz nieprawidłowo, nieprawidłowa wentylacja wywiewna z kotłowni (PCV), wentylator elektryczny w łazience - odłączyć, uszczelnione okna PCV
- Mieszk nr 3 ogrzewane przez Co z nr 2
- Mieszk nr 4 brak wentylacji wywiewnej w kuchni i łazience, brak nawiewu w drzwiach łazienki, brak wentylacji nawiewnej dla Co, uszczelnione oknami PCV.
- Mieszk nr 5 pustostan brak wentylacji wywiewnej, uszczelnione oknami PCV (brak nawiewników)
- Mieszk nr 6 bez uwag, kominy zewnętrzne

BOK „PODGÓRZE” Wodzisław

2015 - 12 - 08