

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(pieczęć Zakładu Kominiarskiego) WROCLAW
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 12
58-301 WĄLBŹYCH, Półk. Pole 8
Tel. (074) 84 23 288
NIP 664-000-00-00

Wrocław, dnia 2.12.2015

Opinia Nr 006751

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Plac Turwima 3A/6 w Wrocławu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MIO Sp. z o.o.
BOK Śródmieście

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie' CO gaz.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia'
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń'

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z zamk. formą spalania
podłączony do przewodu nr 1 zgodnie z
wymogami producenta i w oparciu o projekt.
Wentylacja wywiewna do mew. nr 4.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

3. Samotyj

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK - Śródmieście
Wrocław


Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawozdania prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca
(upoważniony do reprezentacji)
Sebastian Samotyj
Pierwszy podpis

45 408

Opis 06751



	1	2	3	4
	↑ CO gear 6			WU 6
		CO		$\overline{III}p$
				$\overline{II}p$
			P_2	$\overline{I}p$

protekt-garaż

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj