

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(Kominiarski Zakład Kominiarski)
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁSZEZYCH
FILIA: 58-310 CZESZAWO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 863-27-32
NIP 896-086-20-64

Szczawno-Zdrój, dnia 14.12.2015 r.

Opinia Nr 006727

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. 1-go Maja nr 145/2A w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Sobiecin

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istniejące piece pokojowe i kuchenne prawidłowo podłączone do przewodów nr 4 (50x50cm) i nr 3 (14x20). Wentylacja wyciągowa kuchni prawidłowo w przewodzie nr 1 z zamontowanym układem kontrolnym.
2. Alternatywa: po likwidacji istniejących piecy na paliwo stałe, kocioł gazowy CO z zamontowaną kuchenką podłączyć do zewnętrznej instalacji powietrzno-spalinowej zgodnie z wymaganiem producenta i w oparciu o projekt.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marcin Bociak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.


Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Sobiecin

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 18.12.2015

podpis:


Stanisław Malisiewicz

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI


Daniel Stara

Pieczęć i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY



| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---------|----|-----|----|---------------------------------|-----------|
| STYCIEŃ | | | | | |
| II P | | M-7 | | | M-7 |
| II P | | | | | M-5 |
| | | | | | M-4 |
| I P | Wk | | K | P ₂ | M-3 |
| | 2A | | 2A | P _{2A} P _{2A} | M-2A |
| | | | | | M-2 |
| PARTER | | | | | M-1 |
| | | | | | L. 0.24t. |
| PIWNICA | | | | | |

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara
 Daniel Stara