

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

Wrocław, dnia 21.01.2016

Opinia Nr 006788

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Sienkiewicza nr 5/5 w Wrocławu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MFB Sp. z o.o.
B.O.V. - Spółka z o.o.

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn widliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kosztal garowy z zmiłk, komora spalania
podizany do układy powietrze - spalniwego
zgodnie z wymogami producenta i w oparciu o
projekt.
Wentylacja mechaniczna układowa wg projektu.

Inne uwagi:

Kontrol dokona:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis: _____

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. ~~Sakio odnoścający narodzić.~~
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opłata jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyj
Electrical Engineer