

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczecin, dnia 16.02.2015 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" w Wrocławiu  
JEDYNY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WALBRZYCH  
JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZDROJÓW  
1. Hala 1. tel. (71) 843-27-32  
2. Hala 2. tel. (71) 843-27-32

Opinia Nr 006144

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Emilii Plater nr 4/8 w Wałbrzychu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez  
B.O.U. Sobiecin

FOR "SOBIECIN" Wałbrzych

Dotyczy:

2015-02-17

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istniejący piec CO na opał stały podłączony jest do przewodu 50x50 cm, metalowego łącznikiem przechodzącym przez łazienkę M-7. Łącznik jest w złym stanie technicznym oraz dodatkowego zabezpieczenia przy elementach łatwopalnych - ściana z desek i trzcina (szluc mieszkanca na odwrocie). W związku z tym łącznik jak i piec nie mogą być użytkowane.
2. Proponuje się kocioł gazowy CO z zamkniętą komorą podłączyć do zewnętrznej układu powietrze - spalnicowego zapalnice z wyrzutem na dach i w oparciu o projekt.
3. Wentylację kuchenną, łazienki i łazienki wykonać wg obowiązujących przepisów - projektu dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiązane.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Karol Buciał

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.U. Sobiecin

1 egz. dla RZK Szczecin - Zdroj

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 20.02.2015 podpis: [Podpis]

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca

(MISTRZ KOMINIARSKI)

Daniel Siara

Pieczęć i podpis

# SZUK. ORIENTACYJNY



	1	
STRYCH		
1 P	P 7 COK 8	N-8 N-7
1 P		N-6 Z
PARTER	COK 3	N-3
PIWNICA		

MISTRZ KOMINIARSKI  
Danteł Stara