

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

WROCŁAW
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI
53-801 WAŁBRZYCH, P810 P810
Tel. (074) 84 28 288
NIP 884-000-282-44

Wrocław, dnia 27.11.2015 r.

Opinia Nr 006699

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. M. Krupada nr 33/10 w Wrocławu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MBP Sp. z o.o.
BOK - Staw Zeleny

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO gaz.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Podłogi gazowy z zaw. kominowa spalinowa
podłączony do centralnego układu podciśnienia
spalinowego zgodnie z wymogami producenta
w oparciu o projekt.
Należy wykonać z techn. i lawent.
zewnętrzne podłączenie.

30.11.2015
L. dz. 44-859

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

S. Szczygiel

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK - Staw Zeleny
w Wrocławiu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Sądzie orientacyjny na odwołanie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Szczygiel
Sebastian Samoj