

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

PROTOKÓŁ Nr 634A
z dnia 5-09-2016

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Paśle Pole 8
Tel. (074) 84 23 286
NIP 806 000 46-54

kontroli przewodów kominowych w budynku

administrowanym przez MZB Sp. z o.o. BOK Podgórze
położonym w Wałbrzychu przy ul. WAŁBRZYSKA nr 28

BOK „PODGÓRZE” Wałbrzych

2016 -09- 06

KONTROLA STWIERDZIŁA:

1. Stan techniczny przewodów jest dobry w dniu kontroli przewody szczelne. L.dz.
 2. Podłączenia do przewodów są wykonane *nieprawidłowo*.
 3. Urządzenia kominowe działają *prawidłowo*.
 4. Podczas kontroli stwierdza się, że ciąg przewodów kominowych jest *prawidłowy*.
 5. Inne uwagi nie wymienione w pkt. 1-4 dot pkt 2 *nieprawidłowo podłączone palenisko kominiek bez wkładu ochronnego. (przewód nr 2)*
 6. Stwierdzone usterki i zaniedbania wykazane w protokole i załączniku szkic podłączeń należy usunąć natychmiast.
- Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione usterki w stanie technicznym należy usunąć w terminie jw.

Protokół otrzymują:


1. Administrator – użytkownik budynku
- 2.
3. a/a

Mistrz Kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara
Daniel Stara

ORYGINAŁ
ORYGINAŁ
ORYGINAŁ
ORYGINAŁ
ORYGINAŁ
ORYGINAŁ
ORYGINAŁ



80K „PODGÓRZE” Wałbrzych

2016-09-06

50x50cm

50x50cm

1	2	strych
P 13 K 13	K 15	III p strych
Co 14	P 11 P 12	II p
Co P 8i9 10	Kom 7	I p
Co 5i6	Z4	parter
	P3	
Co 1	Z 2	suteryna

11-05-2016

5-09-2016

- Mieszk nr 1 piec Co podłączony jest w pokoju w pokoju brak jest wentylacji wywiewnej i nawiewnej dla pieca Co - zakaz uzywania pieca Co .
- Mieszk nr 2 brak wentylacji wywiewnej w kuchni , czesciowo uszczelnione oknami PCV - brak nawiewników

Mieszk nr 3 bez uwag

Mieszk nr 4 bez uwag

Mieszk nr 5 i 6 bez uwag

Mieszk nr 7 piec kominkowy bez wkładu , nieprawidłowa wentylacja wywiewna z kuchni

Mieszk nr 8 i 9 brak wentylacji wywiewnej w łazience , brak nawiewu w drzwiach łaz.

Mieszk nr 10 brak wentylacji wywiewnej w kuchni

Mieszk nr 11 bez uwag

Mieszk nr 12 okna PCV - brak nawiewników

Mieszk nr 13 bez uwag

Mieszk nr 14 bez uwag

Mieszk nr 15 wentylacja wywiewna z Wc wykonana nieprawidłową rurą PCV

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRAC
„SW. FLORIAN” w WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Paśle Pole 8
Tel. (074) 84 23 286
NIP 888-000-00-00

BOK „FODGÓRZE” Wałbrzych

2016 -09- 06

Licz.

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara