

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN" 76-100 WROCLAW
ul. ŚW. MIKOŁAJA 16/17
51-141 WROCLAW
TEL: 71-78-10 61 CZYNNY ZDROJ
TEL: 71-78-10 61 TEL: 71-78-10 61
FAX: 71-78-10 61

Szczecin-Zdroj, dnia 15.07.2016 r.

Opinia Nr 007217

p.1.6.2.4
P

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Armii Krajowej nr 83/1 w Świdnicy

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Stalce Zdroj

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

"Stary Zdroj"
25. LIP. 2016
L. dz. 26610

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Tylko przewód kominowy nr 1 można przeznaczyć do podłączenia pieca CO oraz kotła gazowego CO z wentylacją mechaniczną po zamontowaniu wkładu spalniczego, dającą powietrze dla CO oraz odprowadzającą z boku budynku. Alternatywnie kotła gazowy CO podłączyć do wentylowanego wkładu spalniczego zgodnie z wymaganiem producenta i nie opierać o parapet.
2. Wentylacja mechaniczna kuchenki przewidziana.
3. Wentylacja mechaniczna nieprawidłowa - odpowiadającą obowiązującym przepisom.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie nawiewne.

Inne uwagi:

Kontrolli dokonał: Marcin Buciel, Remigiusz Szajdek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

B.O.K. Stalce Zdroj
Szczecin-Zdroj

Potwierdzenie odbioru opinii:



dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja

SKŁAD ORIENTACYJNY



	1	2	3	4	5	
STRYCH			P ₃ K		WOK	M-5
II P						N-3
I P		LOG _{2A}		WOK ₂		M-2A
						M-2
PARTER						M-1
PIŁOWNIA						

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj