

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
REGONOWY NR 14200
WROCŁAW
UL. ŚW. MIKOŁAJA 16-17
50-127
TEL. 71 78-51 11
FAX 71 78-51 12
E-MAIL: biuro@kominiarska.pl
WWW: www.kominiarska.pl

Szczecin, Idęcy, dnia 01.03 2017 r.

Opinia Nr 007580

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Nowy Świat nr 7/2 w Dąbrowie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Środmieście

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istniejący układ kominowy ze przewodami 45 x 45 cm można wykorzystać do podłączenia kotła gazowego CO z zamkniętą kolumną, łącząc powierzchnię dla kotła wyprowadzając z boku budynku
2. Wentylację odpowiadającą kolumnie można podłączyć do przewodu nr 1
3. Istniejąca wentylacja odpowiadająca kolumnie, z której boku się znajduje się odpowiadająca kolumnie wentylacji odpowiadającej kolumnie zgodnie z obowiązującymi przepisami
4. Należy zwrócić uwagę na istniejący § 110

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Autor: Kłoda, Radosław Szynkiewicz

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.


Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Środmieście
1 egz. dla RZK Szczecin - Idęcy

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkielet orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Marcin Buciało

SZKIC ORIENTACYJNY



	1	2	3	4	5	6
STRYCH						
III P					WK 7	M-7
II P				WK 5	WK 5	M-5
I P			KOMIN 3			M-3
PARTER	WK 2			WK 2		M-2

MISTRZ KOMIN
Marcin Buc...