

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)  
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WALBRZYCH  
TEL: 58-310 520 520 SZCZEGÓŁY  
ul. 17 Szosa 1, tel. (071) 213-27-32  
NIP 586-600-20-84

520200500-Idro, dnia 12.07.2017 r.

Opinia Nr 007855

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Dobroszyńskiego nr 22/12 w Walbrzychu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez  
B.O.K. Białe Kamienie

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Piec kucheny prawidłowo podłączony do przewodu nr 1 (50x50cm)
2. Wentylacja wykonana istniejąca prawidłowa
3. W dalszym

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marcin Buciało, Radosław Szumowski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Białe Kamienie

1 egz. dla RZK

ds. utrzymania

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 14.07.2017

INSPEKTOR  
ds. Utrzymania Budynków  
podpis: Tomasz Ładański

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia


Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)


MISTRZ KOMINIARSKI

Marcin Buciało  
Marcin Buciało

# SKŁO ORIENTACYJNY



## NIESZCZYNIE TĘDNOŁOBOWE



	1	
STOK		
III P	K <sub>12</sub>	
II P	z z 8-6	
I P	P <sub>3</sub>	M-5 z
PARTER	LOK 1	
PIONIK		

MISTRZ KAMIENIARSKI  
*Marcin Buciak*