


Ściśnięcie 60

okno kl. schodowej



mgr inż. Grzegorz Hładecki  
ds. Usług Budowlanych

Nowe okno musi umożliwić jego umycie po stronie zewnętrznej.