

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

"ŚW. FLORIAN" W WROCŁAWIE

REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17

WALBRZYCH

LI: 55-310 SZCZĄTKO ZDEG

Różana 1, tel. (074) 843-27-32

tel. 224.800-20-84

Szacowno-Złoty, dnia 11.04. 2017 r.

Opinia Nr 007728

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Długosza nr 2/4 w Wąbrzeźnie

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Szarowieńko

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewody kominowe nr. 3 i 4 mogą być przeznaczone dla pieca kuchennego i pokojowego lub po ich likwidacji przewód kominowy nr. 3 można przeznaczyć do podłączenia pieca Oetor.
2. Wentylacja wywiewna kuchni prawidłowo w przewodzie nr. 7.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych należy zapewnić napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne. W przypadku Oetor wykonać wymaganą wentylację nawiewną min. 200cm².

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Labuda, Radosław Szymaniak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich wyznaczniki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Szarowieńko

1 egz. dla RZK Szacowno-Złoty

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

Pieczęć i podpis

521K ORIENTACYJNY

OLICA

14x14	1					
	2					
3	4	5	6	7	8	9

DAWA

KUCHANIA

3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---

	3	4	5	6	7	8	9
STRYCH							
I P			LOK 12A	WK 12A			WK 12
I P		P ₇				WK 5	
PARTER	P ₄	Z ₄			WK 4		
PIKOWICA	I						

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 896-000-20-54

Szczawno-Zdrój, dnia 15.06. 2015 r.

Opinia Nr - 006405

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Długosza nr 2/5 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Szczawienko

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie¹
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia²
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 2 może być przeznaczony dla pieca pokojowego (piec istniejący). Przewód kominowy nr 3 może być przeznaczony do podłączenia pieca kuchennego. Istniejący stan podłogowy nie pozwala na podłączenie do przewodów pieca CO na paliwo stałe jak i CO gazowego. W związku z tym dla tych piecy należy wykonać nowe przewody wg obowiązujących przepisów i w oparciu o projekt.
2. Wentylacja wyczerpana kuchen prawidłowo podłączona do przewodu nr 8.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez wdrożenie nawiewów.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marcel Paweł, Marcin Buciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Szczawienko
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara

Pieczęć i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
STRYCH									
II P					COK 12A	WK 12A		WK 12	
I P		P ₅		P ₇				WK 5	
PARTER			P ₄	Z ₄		WK 4			
PIWNICA									

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Daniel Siara