

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczegółowo dnia 17.07. 2017 r.

Opinia Nr 007864

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
ul. Różana 1, tel. (074) 845-27-32
NIP 896-000 20-64

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Bohaterów Getta nr 9/2 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Białej Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Ze względu na nieprawidłowe podłączenie pieca Oetari w przewodzie nr 3 - jest to piec z piecem kuchenicznym z H-4, kocioł gazowy CO z zamkniętą komorą, podłączony do zewnętrznej sieci powietrza - spalniczego zgodnie z wymogami producenta i w oparciu o projekt
2. Wentylacja aspiracyjna kuchni istniejąca w przewodzie nr 2
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy wpływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Autor Zakładu Paweł Buciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Białej Kamień

1 egz. dla RZYN SŁEKTOR
ds. Utrzymania Budynków
Tomasz Kądziński

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

18.07.2017

podpis:

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

Pieczęć i podpis

SKIC ORIENTACYJNY



	1	2	3
STRYCH			
I P		WPP	
I P	P ₄	W ₄	K ₄
PAINTER		W ₂	CK ₂

MISTRZ KOMINIARSKI
more
 Daniel Stara