

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" W WROCŁAWIE
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-001 WAŁBRZYCH, PISO PISO 8
Tel. (074) 84 23 286
NIP 896-000-20-54

Nałborych, dnia 5.06.2014r.

Opinia Nr 005469

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Niepodległości 241/1 w Nałborychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOH - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie pracy + went.
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Pieca kotłowe mogą być podłączone
do przewodu m 1 i 2.
W kuchni nie ma możliwości podłączenia
pieca grawitacyjnego.

Wentylację wykonaną wg obowiązujących
miejsc.

Alternatywnie: podłączyć kocioł grawitacyjny z
zamk. komorą spalania do układu
zewnątrznego zgodnie z wymogami
producenta i w oparciu o projekt.

Inne uwagi: Należy dopowiedzieć pomietrze z zewnątrz.

Kontroli dokonał: S. Samotyja

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOH - Podgórze
w Nałborychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

03.06.2014

podpis: Biuro Obsługi Klienta

"PODGÓRZE"

58-001 Wałbrzych, ul. Niepodległości 7

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Sztuki orientacyjne na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia


Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

Pieczęć i podpis

Орму 05469



1	2	
		stuch-
	ρ_1	\bar{I}_p m 6
ρ_2	\bar{z}_2	I_p m 2.
ρ_1	ρ_1	parten m 1
		ptw m 1

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
SW. FLORIAN
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
50-301 WALBRZYCH, Pole Pole 6
Tel. (074) 84 23 288
MIP 224-000-20-54

Walczyński, dnia 9. 04. 2015 r.

Opinia Nr 006165

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Niepodległości nr 24/2 w Walczyńcu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MIB Sp. z o.o.
BOH - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

praca techn. pod.

2015-04-09

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Wskazany przez techn. podgórny, może być
podłączony do piekarni w 2 (w dotychczasowym
miejscu).

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: S. Samojlik

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOH - Podgórze
1 egz. dla RZK N. Walczyński

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 8.04.2015

podpis: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
PODGÓRZE
50-303 Walbrzych, ul. Jagiellońska 7-9

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szyć orientacyjny na odwrócić.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samojlik

Pieczęć i podpis

Opis 06165

protop

protop

protop

protop

Łuchta

1	2	
		stupa
	P/K	IP
K	P ₂	IP
P	P	protop
		prawa

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyj

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17 w Wałbrzychu**

Załącznik do opinii nr 06165

z dnia 7-04-2015

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
48-301 WAŁBRZYCH, Pole Pole 0
Tel. (074) 84 28 286
NIP 204-208-90-59

Stosownie do postanowień § 23 pkt 5 rozp. Min. Spr. Wewn. z dnia 3 listopada 1992 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92 poz. 460) Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zawiadamiam:

że w czasie sprawdzania przewodów kominowych w budynku przy ul. Niepodległości nr 241/2 w Wałbrzychu zostały stwierdzone zaniedbania. W związku z powyższym na podstawie § 23 pkt. 5 powołanego rozporządzenia winien użytkownik w terminie natychmiastowym usunąć wyszczególnione braki, usterki i zaniedbania, tj.:

Należy : wykonać wentylację wywiewną w kuchni
zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz na potrzeby spalania i wentylowania

Zalecenie otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja
Sebastian Samotyja

e mail do B.L. - 023 77

9.04.15.

21