

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REMONTOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
tel. 995.000.200

Szczawno Zdrój 12.06. 2018 r.

Opinia Nr 008701

Opisów przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Wyszyskiego nr 40/4 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez Wspólnotę Mieszkaniową
w administracji B.O.U. Szczawno


Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Wentylacje wpiętasze kuchni i łazienki w H-4 podłączone nieprawidłowo do jednego przewodu nr 2. Przewód ten jest niedrożny i należy go odizolować od strony klatki w łazience H-4. Po odizolowaniu wentylacja wywiewowa kuchni będzie prawidłowa w przewodzie nr 2 a wentylacja łazienki wykazać wg obowiązujących przepisów. W przypadku gdyby próba odizolowania się nie powiodła to także wentylacje wpiętasze kuchni wykazać wg obowiązujących przepisów.

Inne uwagi:



Kontroli dokonał: Artur Łabuda, Remigiusz Sajdak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.U. Szczawno

1 egz. dla RZK Szczawno - Idziej

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szyk orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI


Daniel Siara
Pieczęć i podpis

zlec. Z.R. 13.06.2018

SKŁC ORIENTACYJNY



PRZEWÓD NR. 2 SCHODZI OK. 4,5 mb.
LICZĄC OD WYŁOTU PRZEWODU.



	1	2	
STRYCH		Wk 6	M-6
	COZ 4	Wk 4 Wk	M-4
			M-2

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Daniel Siara