

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL. 58-310 5824, 58-310 5825
Różana 1, tel. (074) 843-27-32
REGON 141890-20-54

Opinia Nr 008881

Szczawno-Zdrój dnia 04.09.2018 r.

BOC
"Stary Zdrój" w Wałbrzychu

07. WRZ. 2018

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Armii Krajowej nr 27/1 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Stary Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Ze względu na nieprawidłowe podłączenia w przewodach oraz w celu uporządkowania podłączeń w przewodzie nr. 2 proponuje się: dla pieca Cetair z 14-8 wykonać nowy przewód przez strop ponad dach zgodnie z obowiązującymi przepisami a do wolnego już przewodu będzie można przelocować piec zaw.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Łabuda, Remigiusz Sajdak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Piotr Stara

1	2				STYCHA
		COK 8	14-8		III p
		COK 6	14-6		II p
		COK 4	14-4		I p
		2 ₁	14-1		PARTEZ

MISTRZ KOMINIARSKI
Piotr Sława



STAN ORIENTACYJNY

Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17 w Wałbrzychu

KOMINIARSKA SPOŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
fax 843-000-20-54

Załącznik do opinii 008881/18

z dnia 04.09.2018

07. WRZ. 2018
L. dz. 29211

D. Kujalski
P

Stosownie do postanowień § 23 pkt. 5 rozp. Min. Spr. Wewn. z dnia 3 listopada 1992 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92 poz. 460) Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zawiadamiam:

że w czasie sprawdzania przewodów kominowych w budynku przy ul. Armii Krajowej nr 27/4.6 w Wałbrzychu zostały stwierdzone zaniedbania. W związku z powyższym na podstawie § 23 pkt. 5 powołanego rozporządzenia winien użytkownik w terminie natychmiastowym usunąć wyszczególnione braki, usterki, zaniedbania tj.

Należy nieprawidłowe podłączenia piecy CO oraz z 14-4 i 6
zostawić. Jeden piec może pozostać w przewodzie nr. 1
a dla drugiego CO wykonać nową przewod wg obowiązujących
przepisów.

Zalecenie otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI

Piotr Siara
Piotr Siara

