


**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

PROTOKÓŁ Nr 1342
z dnia 15-11-2018

z kontroli przewodów kominowych w budynku

administrowanym przez ADM ŚRÓDMIESCIE
położonym w WAŁBRZYCHU przy ul. Chrobrego nr 44a/12

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-54



KONTROLA STWIERDZIŁA:

Przewód kominowy od pieca kaflowego z mieszkania nr 12 jest drożny. Nieszczelny łącznik za piecem kaflowym pokojowym jest przyczyna występowania dymienia. Należy natychmiast wykonać uszczelnienie lub wymianę łącznika. Metalową rurę na wylocie komina ocieplić lub wymienić na nasadę o średnicy 150mm w otulinie termicznej.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI

[Signature]
Daniel Siara

38218

