

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" WE WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
TEL: 50-510 SZCZAWNO ZDRÓJ
Różana 1, tel. (074) 843-27-32
tel. 22-660-20-64

Szczawno-Zdrój dnia 25.09. 2018 r.

Opinia Nr 008963

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. A. Wajdy nr 6/2 w Świdnicy
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Świdnica

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istniejący stan podłączeń nie pozwala na podłączenie CO gaz i wentylacji wywiewnej
2. Dla kotła CO gaz i wentylacji wywiewnej wykonać nowe przewody zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o projekt
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Łabuda, Karol Kotowicz

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.


Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Świdnica
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis: Kardas

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szyk orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
Pieczęć i podpis

	1	2	3	
STRUCH				
III P	COŁ			M-11
II P			K ₈	M-9-2 M-8
I P	WŁK	Z ₆		M-6 M-2-2
PATER	COŁ	2		M-2

ISTNIĄCY STAN PODŁOŻY I POKRYCIE
M-9 I MIESZKANIA NA I PIĘTRZE



SPINAC ORIENTACyjny