

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

Szczawno-Zdrój, dnia 04.04. 2018. r.

008531


Opinia Nr

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
ul. 44-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ
1. Rozrząd 1, 261, 147 11 203-27-32
ul. 147, 130-141 z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. 1-go Maja nr 69/21 w Walbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Sobiegan

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń



W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istniejący stan podłączenia nie pozwala na podłączenie COelaz.
2. W kuchni budynek jest przewidziany do podłączenia pieca kuchennego
3. Przewód nr 2 może być przeznaczony dla pieca pokojowego
4. Wentylacja wyciągowa kuchni w trakcie realizacji (kominu wyciągowej)
5. Wentylacja Tarcia jest służąca do przewożenia nr 5, który powinien być ciepłym powietrzem dachem
6. Dla prawidłowego działania urządzeń kominowych zapewnić należy przepływ powietrza z zewnątrz poprzez wyciąganie i wstawienie.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

Autorka budowa Remigiusz Sajdyl
Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinie sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Sobiegan
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:


data: podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szykie orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony do pracy kominiarskiej)
WISIEŻ KOMINIARSKI
Daniel Stara
Pieczęć i podpis

SKŁAD ORIENTACYJNY



NUMERACJA PRZEWODÓW ZGODNA
Z OPINIĄ 007581/17



	1	2
STRYCH		
I P		P ₂₁
I P	P ₁₂	P ₁₁
PARTER		

MIS. PZ KOMINIARSKI
Danieł Siara

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój, dnia 04.04. 2018 r.

Opinia Nr

008532

WYDZIAŁ KOMINIARSKI
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
Krajowy Zakład Kominiarski nr 17
WALBRZYCH
ul. 54-519 SZCZAWNO-ZDRÓJ
tel. 71 73 10 101, 71 73 27-32
fax 71 73 10 102

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych


w budynku przy ul. 1-go Maja nr 69/22 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.U. Sobiecin

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń



W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istniejący stan podłączenia nie pozwala na podłączenie COtar
2. W kominie brak jest przewodów do podłączenia pieca kuchenego
3. Przewód kominowy nr 17 może być przeznaczony dla pieca pokojowego
4. Wentylacja wydechowa kominu i tarasów - kominu nowe warunki ponad dach
5. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napięcie powietrza z zewnętrz poprzez urządzenie nawiewne

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Autor tekstu, Remigiusz Łajdka

Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.U. Sobiecin
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

Miejscowy Związek Kominiarski

Daniel Stara

Pieczęć i podpis

SKŁAD ORIENTACYJNY

5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0

17
18 14x20


DACH

NUMERACJA PRZEWODÓW ZGODNA
Z OPINIA 007581/17

KUCHNIA

5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0 KUCHNIA

17
18



MISTRZ KOMINIARSKI
Dariusz Siara