

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
tel. 225-000-20-54

Opinia Nr 008539

Szczawno-Zdrój, dnia 12.04. 2018 r.

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Wrocławskiej nr 124/3 w Dąbrowie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Szczawienko


Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 1 po zamontowaniu wkładu spalniczego można przeznaczyć do podłączenia kotła gazowego CO z zamkniętą kominą dla którego zaciąg powietrza wykonać z boku budynku.
2. Wentylację mechaniczną wykonać wg obowiązujących przepisów i wyprowadzić ponad dach zgodnie z projektem.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić kalenizację napływu powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawietne.

Inne uwagi:



Kontroli dokonał: Artur Tabuda, Remigiusz Sajdek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

B.O.K. Szczawienko
Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:




dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
Pieczęć i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY



MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
 Daniel Siara

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
KRAJ: 58-510 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 844-000-20-54

Szczawno Idzój dnia 13.04. 2018 r.

Opinia Nr 008542

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych


w budynku przy ul. Dwudawskiej nr 124/6 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.U. Szczawienko

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Po likwidacji pieca CO stać do przewodu nr 2 można podłączyć kocioł gazowy CO z zamkniętą komorą.
2. Wentylację wywiewną wykonać wg obowiązujących przepisów projektu. Istniejące wentylacje kuchenne i łazienkowe nieprawidłowe.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.



Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Łabuda, Remigiusz Szpytko

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.U. Szczawienko
1 egz. dla RZK Szczawno Idzój

Potwierdzenie odbioru opinii:



dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara
Pieczęć i podpis

SKIC ORIENTACYJNY



	1	2
STRYCH		A
<u>I</u> P		COG N-6 COG
<u>I</u> P		M-3 wydana opinia na COG przewód nr.1
PARTER		M-1
PIWNICA		

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Daniel Siara