

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" wrocław
KRAJOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
UL. 58-510 SZCZEPANO ZDRÓJ
Różana 1, tel. (074) 642-27-37
fax 705-000-20-54

Szczecin Idzisz, dnia 17.05.2019 r.

Opinia Nr 009489

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych
w budynku przy ul. 1-go Maja nr 151/4 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Sobiecin

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 1 może być przeznaczony dla pieca olejowego a przewód kominowy nr 4 dla pieca kuchenno-go po zmianie funkcji pomieszczeń (patrz szkic mieszkalnia).
2. Wady dotyczące wykonania kuchenki wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami, z oparciem o projekt. Istniejące przewody przewody dyfuzyjne i nie należy wykonywać ich na wady.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napisanie pozwolenia z pozwolenia poprzez urządzenie nawiązanie.

Inne uwagi:

Kontroli dokonali: Andrzej Laboda, Remigiusz Szydlak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Sobiecin
1 egz. dla RZK Szczecin-Idzisz

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Pieczęć i podpis

74/15

SKIC ORIENTACYJNY



	1	2	3	4	
STRYKAT				↑	
III P			LOK 13		M-13
II P	P ₉			K 9	M-9 M-8
I P	P ₅		K 4		M-5 M-4A M-4
PARTER	P ₂				M-2 M-1
PIWNICA					

MISTRZ KOMINIARSKI
Guell
 Daniel Stara