

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY

"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIU

REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 7

58-301 WAŁBRZYCH, Pałac Pole 6

Tel. (074) 84 23 288

Fax (074) 84 23 288

Opinia Nr 008500

Nacibnych, dnia 13.04.2018 r.

Przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul.

Głuszycka

39/3

w Nacibnych

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

MKB Sp. z o.o.  
BOK - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

praca kuch.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Prac kuchenny może być podłączony do  
przewodu w R-

Prac pokojowy może być podłączony do  
przewodu w M

Wentylacja wywiewna istniejąca w przedziale M1  
w przyszłości zostanie jest przed wentylacją.

Inne uwagi: Niewłaściwa zachowanie z instal. przewodów.

Kontroli dokonał: D. Grana

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK - Podgórze

N Nacibnych

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepouczebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia


Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Dariusz Sława

Opinia 08500-



	14	13	12	11	
					stych
	W <sub>6</sub>		V <sub>6</sub>	P <sub>6</sub>	$\bar{I}p$
	W <sub>3</sub>		V <sub>3</sub>	P <sub>3</sub>	$\bar{I}p$
	W <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>			podł.
					praca

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

WROCŁAW  
Kominarska Spółdzielnia Pracy "św. Florian"  
ul. Głuszyca 39  
52-301 Wrocław  
Tel. (71) 31 25 255  
NIP 631-000-92-99

**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "św. FLORIAN"**  
**we WROCŁAWIU**

**Opinia nr 94** z dnia 21-01-2014

z wyników przeprowadzonych oględzin po wykonaniu wentylacji

w budynku mieszkalnym przy ul. Głuszyca 39  
administrowanym przez BOK Podgórze

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Wykonano prawidłowo wentylacje wywiewne zewnętrzne z pomieszczeń Wc w mieszkaniach nr 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14, ciągi kominowe prawidłowe.

Wykonano prawidłowe wentylacje wywiewne zewnętrzne z pomieszczeń łazienek w mieszkaniach nr 2 i 15, ciągi prawidłowe.

W dniu kontroli pomieszczenie Wc w mieszk nr 3 nie posiadało drzwi.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994r. (Dz.U. Nr 89 poz. 414) Ustawę o Ochronie P.poż. z dnia 27.08.1991r. Dz.U. nr 81 poz 351. oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03-11-1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz.U.Nr 92 po 460) Rozp. MSWiA z dnia 16-08-1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków Dz.U.Nr 74 poz 836 i Dz.U.N 75 poz 690.

Opinię sporządzono w 3...egz. z przeznaczeniem po 2 egz BOK Podgórze  
1 egz Zakład Kominarski

**OPINIODAWCA**  
**MISTRZ KOMINIARSKI**

*Sebastian Samotyj*

