


1 Maja 95 - Rzut stropu nad piwnicą



Belki stropowe I 220 (nr 4-15, 17 i 18)

Belki silnie skorodowane, wymagające oczyszczenia, zabezpieczenia antykorozyjnego oraz wykonania wzmocnień.

Belki stropowe I220 (nr 1, 2, 3, 16 i 19)


Korozja powierzchniowa, belki nadają do eksploatacji bez wzmocnień. Wymagają oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego.

Nadproža I 120 (nr 1, 2, 3 i 5)

Korozja powierzchniowa, belki nadają do eksploatacji. Wymagają oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego.

ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC:

1. Odstąpić wynikowane lub pomalowane belki stropowe oraz nadproża w miejscach przebarwienia od korozji warstwy tynku, lub farby.
2. Elementy konstrukcji stalowych należy oczyścić ręcznie bzdą mechanicznie do stopnia St2/St3, a następnie odkurzyć i odfuścić.
3. Pomalować podłogą do gorzej przygotowanego podłoża Acetlon OT na grubość min. 60um
4. Pomalować farbą epoksydową Monopox Metalcoat ZL-70 kolor wg. RAL – norażenie do kol. C4
5. Należy uzupełnić tynki na stropach i pomalować farbą krzemianową (silikatową).
6. Wykonać wzmocnienia w postaci płaskowników słukowych spawanych do istniejących belek lub konstrukcję wsporczą ze stali profilowej.



M.P. PROJEKT Paweł Gatoń
58-308 Wąbrzych ul. KŁODZKA 2
tel. 661-490-137 e-mail: pawelgaton@wp.pl

Projekтование, надзор, инвесторство, застройкование,

INWESTOR:	Wspólnota Mieszkaniowa Wąbrzych, 1 Maja 95		
TEMAT:	Ocena stanu technicznego stropów nad piwnicami w budynku mieszkalnym przy ulicy 1 Maja 95		
STADIUM:	EKSTERYZA TECHNICZNA		
ADRES:	Wąbrzych, 1 Maja 95 działka nr 169/1, obręb nr 0028 Sobręcin		
		DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł Gatoń uprawnienia nr DOŚ/BO/0077/10		
NAZWA RYS.:	Rzut stropu nad piwnicą	NR RYS.:	01