ELEWACJA SZCZYTOWA Nr 6A



ELEWACJA SZCZYTOWA Nr 6



OZNACZENIA

Lokalizacja zarysowań i pęknięć ścian

Z — Wykonać zbrojenie spoin prętmi śr. 4,5 mm w co trzeciej spoinie

P — Wykonać przemurowania pęknięć od strony elewacji wg opisu

Miejsca z ubytkami spoin i zlasowanymi cegłami
ubytki spoin - do uzupełnienia, cegły do przemurowania

K1 kotew śr. 22mm

K2 kotew śr.16mm

T1 tarcza T1

STAL KSZTAŁTOWA St3SY
STALZBROJENIOWA A-0 St0S
ELEKTRODY ER 146

PRACOWNIA PROJEKTOWA „SIG"
inż.Sławomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Walbrzych

temat:	Remont - naprawa spękań ścian		
adres:	ul. Głowackiego 6-6a, 58-303 Wałbrzych		
inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Głowackiego nr 6-6a w W-chu		
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz	NBGP.V-7342/3/99/98	
ELEWACJE SZCZYTOWE		skala 1:100 05.2018	NR RYS. 3