







ELEWACJA SZCZYTOWA OD  
STRONY PŁD. – WSCH.



	ZARYSOWANIE SGIAN I PEKNIĘCIA
	USZKODZENIA ELEWACJI – UBITYKI W TYNKU, WYPYLAKANE SPONY, USZKODZONE CZOŁA CIEGIEL
	SPĘKANIA W STREFIE NADPROŻEJ I PODPARTEJ, PODANE NAPRAWY, POPRZECZNE WYKONANIE INIEKCJI SPEKAN ZACZYNEM CEMENTOWYM ORAZ OPAZIENIE BELER NADPROŻYŚCI
	NADPROŻE PRZEZNACZONE DO NAPRAWY

1	COKŁ – PORYTTY TYNKIEM CEMENTOWYM GŁADKIM
2	ELEWACJA – TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY, KAT. II, NAKROPEK
3	OKNA – DREWNIANE, KROSNOWE
4	OKNA – DREWNIANE OSZEZNIOWE
5	OKNA W LOKALACH MIESZKALNYCH – DREWNIANE SZKZYTKOWE LUB 2 PCV
6	SCHODY BETONOWE
7	DREZNI GOSPODARZCZE PŁYKOWE, JEDNOSZKIZYLOWE

KONSTRUKCJA	SPRAWDZAJĄCY:	NR. UPR.	OBJEKT/ZAKRES OPRACOWANIA
	PROJEKTANT	NR. UPR.	
	SPRWDZAJĄCY:	NR. UPR.	
	PROJEKTANT:	NR. UPR.	
ARCHITEKTURA	ARCH. I WONA DZIEDZIC AU-F2/188/81		
<p><b>REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM SCIAN BUDYNKU OD STRONY PODWÓRKA</b></p>			
<p><b>TYTUŁ RYSUNKU</b></p>			
<p><b>ELEWACJA PLN. – WSCH. ELEWACJA PŁD. – ZACH. INWENTARYZACJA</b></p>			

<b>ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO</b>	MIEJSCOWOSC ULICA, NR STANISLAWA KUBECKIEGO 2		
<b>INWESTOR</b>	MIEJSZY ZARZĄD BUDYNKOW SP. Z O.O. W WALBRZYSZU, UL. ANDERSA 48		
<b>DATA</b>	<b>SKALA</b>		
<b>WPRZESZENI</b>	<b>2015</b>		
<b>BRANŻA</b>	<b>ARCH.</b>		
<b>STADIUM</b>	<b>PB</b>		
<b>393</b>	<b>3/INW</b>		