

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

Pieczęć Zakładu Kominiarskiego
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
50-201 WARSZAWY, Pole Pole 6
Tel. (071) 84 28 280
KIN 444-444

Wrocław, dnia 2-03-2015

Opinia Nr 006095

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Olimpijska 1A/1 w Wrocławiu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOK - Nowe Młosty

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przewód kominowy nr 2 po zamontowaniu
miałby twardoodporny, białe mógł być
przeznaczony do podłączenia gazowego
podgrzewacza wody. Podłączenie gazowego
podgrzewacza wody wykonano rurą twardoodporną
z 5% wertykalną w kierunku kominu.
Wentylacja nymowa w technice istniejącej
mawiatowa.
Należy zapewnić mawiatowy nawiew powietrza
z zewnątrz.

Inne uwagi: Nawiew powietrza z zewnątrz powinien posiadać
pole 200 cm².

Kontroli dokonał: S. Samotyja

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra
MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80
z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U.
Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz.
U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:
1 egz. dla RZK BOK - Nowe Młosty
w Hali Opatowskiej

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia
prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szcik orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja
Pieczęć i podpis

по крѣ



1	2	3	4	5	6	7	
							stych
							$\overline{up}$
							$\overline{ip}$
				WK 6			
				WK 4		CO ₂ 4	$\overline{ip}$
		CO ₂ 2		WK 2		$\nearrow$ CO ₂	parten
	AD 24			WK 1	CO ₁		suteegn

Stuch-

III

11

Sp.

printer

Siołeczyzna
MISTRZ KOMINIARSKI

Sergeant *S. J. Mohr*