

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
WROCLAW
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WALBRZYCH, Pałac Poczty
Tel. (074) 84 23 286
WIB 896 000 30 54

Walczynek, dnia 12.05.2016 r.

Opinia Nr 007085

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Dziścisłatego nr 61/246.7 w Walczyńcu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MIB Sp. z o.o.
BOK - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przeprowadzona kontrola podizren wytarzela
niezgodnie podizrochne piece CO z mrost. 2 i 4
w mrowch m 2, oraz niezgodnie podizrochne
piece CO w mrost. m 6 w mrowch m 4.
Niezgodnie podizrochne piece powodują zatłoczenia
podczas palenia i stwarzają zagrożenie - zakaż
używania piecey CO w mrost. m 2, 6, 7

Wentylacje wyurzenie w mrowch m 1. funkcjonują
niezgodnie.

Inne uwagi: W pomieszczeniach z piecami CO muszą być
wykonane wentylacje naturalne o metrv. 200 cm² netto.

Kontroli dokonał: S. Samotyj -

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK - Nowe Miasto
w Walczyńcu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyj
Pieczęć i podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj

WISŁOZ KOSMINIAK