

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 11
58-301 WAŁBRZYCH, Pała Pała 8
Tel. (074) 84 29 288
NIP 66-60-20-54

Wałbrzych, dnia 14.03.2017 r.

Opinia Nr 007622

przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Swidnicka
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

BOH - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie pieca i went.
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przebieg grzewczy może być podłączony do piekarnicy nr 3
Wentylacja wykonana istniejąca w praw. m. 4.
Wentylacja wykonana z pominięciem
rozróżni wykonanie techniczna gwarantująca w/g
projektu.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: D. Janina A. Maciejewski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Sądzie orientacyjnie na odwrócić.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Janina A. Maciejewski
Mistrz Kominiarski

Opis 07622-



	1	2	3	4	
			A		stuch-
			P ₁₄	W ₁₄	10p
		P ₁₂			10p
		P ₇	K ₇	W ₇	10p
	CO			W ₁	peckv
					muca

KIEROWNIK ZAKŁADU
Rej. Mistrz Kominiarski
Jerzy Slara

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Slara