

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Kominiarskiej Spółdzielni Pracy)
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 11
58-301 WAŁBRZYCH, Pałac Pole
Tel. (074) 84 23 286
Fax (074) 84 23 284

Wąbrzych, dnia 20.04.2017


Opinia Nr 007685

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Świdnicka nr 59 w Wąbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOKi - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie wentylacji pion.
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń



W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

- I. Przewód kominowy nr 1. przeznaczony do podłączenia wentylacji wywiewnych z łazienki mieszkania nr 1,3,5. Pod nr 5 zamontować wentylację w tarasie. W tarasach nr 1,3,5 wentyl. wywiewne wykonać wg projektu.
- II. Wentylacje nawiewne wykonać wg projektu. (dotyczy powietrza).

Inne uwagi: Numeracja zachowana z inwentaryzacji

Kontroli dokonał: S. Samotny

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOKi - Podgórze
1 egz. dla RZK w Wąbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrócie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotny
Pieczęć i podpis

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Walczyński, dnia 20.04.2017

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" ze WROCŁAWIA
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 1?

Opinia Nr 007686

58-301 WALBRZYCH, Pałac Półg. 6
Tel. (074) 84 29 286
Przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Słodnicka

nr 59 w Walcbych


dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

BOK - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

wentylacji prom 2.4.6, -



W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Wentylacje wywiewne z kuchni wykonane w/g projektu (rewnstane)

Wentylacje wywiewne z łazienek wykonane w/g projektu (rewnstane)

Wentylacje naciwienne wykonane w/g projektu (dopływ powietrza)

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

S. S. Notkij

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK - Podgórze
w Walcbych

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
(uprawniony mistrz kominiarski)
Sebastian Samotyja

Pieczęć i podpis