

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawa-Zdrój, dnia 18.05. 2017 r.

Opinia Nr 007752

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Armii Krajowej nr 604/2 w Wąlborydów
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Stary Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

P. I. B. 16.05.17
P.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 3 można przeznaczyć do podłączenia pieca kuchennego i pieca pokojowego-piec istniejący.
2. Wentylacja wyziewowa kuchni zewnętrzna prawidłowa.
3. Niewielka wada 3.2.2. zautomatyzowane prawidłowo.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Harald Buciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

B.O.K. Stary Zdrój
Szczawa-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

2017 -05- 24



174838

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Harald Buciak
Pieczęć i podpis

5241C ORIENTACYJNY



MISTRZ KOMINIARSKI

Marcin Buciak

	3	
STRYCH II P	P ₁₇	
I P	P ₁₁ Z ₁₁	
PARTER		
SUTERYNY	P ₂ K ₂	M-3 M-2 M-1