

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIU
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WALBRZYCH, Polećcie 8
Tel. (074) 84 23 286
NIE INNYMI PRZEPRAWIONO

Opinia Nr **007509**

Walczyński, dnia 14.10.2010 r.

w budynku przy ul. Kembartanów nr 14/2 w Wrocławiu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MFB Sp. z o.o.
Bok Staw Zdroj

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO gaz
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Pracownik z zmienną zmianą, z powodu spalania
(pędzi) podnoszący do utraty powłoki -
zapałnicę zgodnie z wymogami producenta i
projektu.
Wentylacja wykonana istniejącą przewodniczą

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: 3 Samotyj

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK W. Walczyński

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkielet orientacyjny na odwrócenie
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

MISTRZ KOMINIARSKI
(uprawniony mistrz kominiarski)
Sebastian Samotyj

Pieczęć i podpis