


UWAGI:

- Technologia wykonania wzmacnień wg opisu technicznego
- W pozostałych, niezaczynach polach uzupełnić ubytki tynków sufitowych całość przetrzeć i pobliakować
- Wymiary sprawdzić na budowie
- Zestawienie stali profilowej wg rys. nr 3/3



**USŁUGI PROJEKTOWE
W BUDOWNICTWIE**
inż. Edward Knapczyk

STAL PROFILOWA S235JR
ZAPRAWA MARKI 5 i 8



USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE

inż. Edward Knapczyk

Temat:
REMONT I ZADBEZPIECZENIE STROKOW
NAD PWNICAMI

Projektant:
inż. Edward Knapczyk
ul. Niz. 29/35E,
miej. ul. Kupał Knapczyk
nr tel. 80100815

Wykonawca:
inż. Edward Knapczyk
ul. Niz. 29/35E,
miej. ul. Kupał Knapczyk
nr tel. 80100815

Inwestor:
Wspólnia Miśszanowa budowa
przy ul. Napolodolpolski nr 152
w Walbrzychu

Obiekt:
Budynek mieszkalny, Walbrzych,
ul. Napolodolpolski 152,
dz. nr 17/5, ołpny 39 Polodpazie

Stadium:
PB
R
Branża:

Data:
11.12.07

Tytuł rysunku:
RZUTY POWNIC
WNZOCNIENI STROKOW
NAD PWNICAMI

Skala:
1:50, 1:20
Nr rys.
2/3