


Nr 6

ELEWACJA TYLNA

Nr 6A



OZNACZENIA

~ ~ ~ Lokalizacja zarysowań i pęknięć ścian

Z Wykonać zbrojenie spoin prętmi śr. 4,5 mm w co trzeciej spoinie

P Wykonać przemurowania pęknięć od strony elewacji wg opisu

 Miejsca z ubytkami spoin i zlasowanymi ceglami
ubytki spoin - do uzupełnienia, cegły do przemurowania

T1 tarcza T1

STAL KSZTAŁTOWA St3SY
STALZBROJENIOWA A-0 St0S
ELEKTRODY ER 146

PRACOWNIA PROJEKTOWA "SIG"

inż.Sławomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych

temat:	Remont - naprawa spękań ścian		
adres:	ul. Głowackiego 6-6a, 58-303 Wałbrzych		
inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Głowackiego nr 6-6a w W-chu		
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz	NBGP.V-7342/3/99/98	
ELEWACJA TYLNA		skala 1:100	NR RYS.
		05.2018	4